

通学路交通安全プログラム 対策箇所一覧表

【九度山小学校区】

番号	学校名	道路管 理区分	名称	位置	通学路の状況	対策内容
①	九度山小学校	県	国道370号	九度山駅下交差点	交通量が多いが信号待ちの待避所が無い	交差点改良(県道和歌山橋本線の改良工事を進めている)
②	九度山小学校	県	国道370号	九度山駅下交差点から高野山方面	交通量が多いが歩道と車道の区別が無い	歩道の設置(県道和歌山橋本線の改良工事を進めている)
③	九度山小学校	県	県道和歌山橋本線	真田橋西側	歩車道の上にガードレールが無い	個人の出入口であり未対策である(県道和歌山橋本線の改良工事を進めている)
④	九度山小学校	県	県道和歌山橋本線	今川書店から橋本方面	交通量が多いが歩道と車道の区別が無い	平成27年度に「歩行者あり注意」の路面標示を行った
⑤	九度山小学校	県	県道と町道53号線	交差点	交通量が多いが、信号待ちの待避所が無い	交差点改良(県道和歌山橋本線の改良工事を進めている)
⑥	九度山小学校	県	県道と町道53号線	交差点	歩行者は多いが歩道幅員が狭小	歩道の設置(県道和歌山橋本線の改良工事を進めている)
⑦	九度山小学校	町	町道54号線	松山商店前の交差点	変形した交差点で見通しが悪く、幅員も狭小	交差点改良
⑧	九度山小学校	町	町道1号線	町道1号線と九度山中学校運動場への交差点	変形した交差点で見通しが悪く、幅員も狭小	交差点改良
⑨	九度山小学校	町	町道1号線	農業会館付近	変形した交差点で見通しが悪く、幅員も狭小	交差点改良
⑩	九度山小学校	町	町道6号線	萩原医院付近	ガードレールに隙間があり、歩行者が転落する危険がある	隙間部分に、フェンスや柵等の設置
⑪	九度山小学校	町	町道1号線	町道1号線と広域農道の交差点	町道側が坂道で有り、交差点の見通しが悪く、広域農道をスピードを出す車の通行が多い	広域農道への、横断歩道の設置
⑫	九度山小学校	町	町道67号線	幼稚園方面への下り坂	冬場に路面が凍結する	手すり設置等の安全対策